

Modelo do veículo: ECOSPORT SE 1.5


Nº da vistoria: 713078

# AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

*Versão Simplificada*



Placa:



# AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Modelo:  
**ECOSPORT SE 1.5**

Combustível:  
**ALCOOL/GASOLINA**

Placa:  
\*\*\*\*\*

Cor:  
**PRATA**

Ano de fabricação:  
**2018**

Data da vistoria:  
**30/07/2025**

UF:  
**MG**

Capacidade:  
**2019**

Ano do modelo:  
**2019**

Fabricante:  
**FORD**

Km:  
**84200**

Renavam:  
\*\*\*\*\*

Câmbio:  
\*\*\*\*\*

Motor:  
\*\*\*\*\*

Chassi:  
\*\*\*\*\*

Vistoriador:  
**MARCELO JUNIO CARDOSO NEVES**

Unidade:  
**Montes Claros**

Dados do solicitante:  
\*\*\*\*\* \_ \*\*\* \*\* \_\*\*

Dados do proprietário:  
\*\*\*\*\* \_ \*\*\* \*\* \_\*\*

## Conclusão gráfica



Consultas (11  
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv



Pintura (11 itens  
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda



Estrutura (26  
itens verificados)


- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda

# AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



## Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

## Observações Estrutura



### Peça

### Análise

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1 - Coluna central esquerda              | ● Integro |
| 3 - Longarina dianteira esquerda         | ● Integro |
| 5 - Longarina traseira esquerda          | ● Integro |
| 7 - Coluna Dianteira Esquerda            | ● Integro |
| 9 - Pannel frontal superior              | ● Integro |
| 11 - Caixa de Ar Direito                 | ● Integro |
| 13 - Torre de amortecedor diant. Direito | ● Integro |
| 15 - Torre de amortecedor tras. Direito  | ● Integro |
| 17 - Coluna Traseira Direita             | ● Integro |
| 19 - Caixa de estepe                     | ● Integro |
| 21 - Caixa de Roda Dianteira Direita     | ● Integro |
| 23 - Caixa de Roda Traseira Direita      | ● Integro |
| 25 - Assoalho Direito                    | ● Integro |


### Peça

### Análise

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 2 - Longarina dianteira direita           | ● Integro |
| 4 - Longarina traseira direita            | ● Integro |
| 6 - Coluna Dianteira Direita              | ● Integro |
| 8 - Coluna central direita                | ● Integro |
| 10 - Pannel traseiro                      | ● Integro |
| 12 - Caixa de Ar Esquerdo                 | ● Integro |
| 14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo | ● Integro |
| 16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo  | ● Integro |
| 18 - Coluna Traseira Esquerda             | ● Integro |
| 20 - Pannel corta-fogo                    | ● Integro |
| 22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda     | ● Integro |
| 24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda      | ● Integro |
| 26 - Assoalho Esquerdo                    | ● Integro |

# AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

## Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

| Peça                            | Espessura (μ) Mín/Max | Análise | Peça                           | Espessura (μ) Mín/Max | Análise |
|---------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 - Capô                        |                       | ●       | 2 - Porta Traseira Direita     |                       | ●       |
| 3 - Teto                        |                       | ●       | 4 - Tampa Do Porta Malas       |                       | ●       |
| 5 - Paralama Dianteiro Esquerdo |                       | ●       | 6 - Porta Dianteira Direita    |                       | ●       |
| 7 - Porta Dianteira Esquerda    |                       | ●       | 8 - Porta Traseira Esquerda    |                       | ●       |
| 9 - Paralama Dianteiro Direito  |                       | ●       | 10 - Lateral Traseira Esquerda |                       | ●       |
| 11 - Lateral Traseira Direita   |                       | ●       |                                |                       |         |

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



CONSULTADO EM: 30/07/2025 ÀS 16:18

RESULTADO DA CONSULTA: AgraMax - Consulta Full

Rede  
**AgraMax**  
VISTORIAS



## RESULTADO ENCONTRADO PARA:

Q\*\*\*\*\*0

## MARCA/MODELO:

FORD/ECOSPORT SE 1.5

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

## ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2018 / 2019

## ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

Minas Gerais

3 PONTOS DE ALERTA

## RESUMO DAS CONSULTAS

|                                      |                       |                                    |                         |                 |                                    |                |                        |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| <br>Base Estadual Outros Estados<br> | <br>Base Nacional<br> | <br>AgraMax - Consulta Simples<br> | <br>Parecer Técnico<br> | <br>RENAINF<br> | <br>Histórico de Roubo e Furto<br> | <br>SISCSV<br> | <br>Cred Gravame 2<br> |
| <br>Leilão Base Comercial<br>        | <br>Leilão Plus<br>   | <br>Indício de Sinistro<br>        |                         |                 |                                    |                |                        |

## DADOS DO VEÍCULO

PLACA: Q\*\*\*\*\*0

COR: Prata

TIPO: Camioneta

COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina

PROCEDÊNCIA: Nacional

POTÊNCIA: 137CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

## PARECER TÉCNICO



## RESULTADO:

Não identificado qualquer apontamento para o veículo informado para este nível de informação. Isso quer dizer, que este veículo provavelmente terá aceitação em Seguros e/ou financiamentos, com prêmio de 100% da tabela FIPE.



SEM RISCO



## HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

