

Modelo do veículo: HB20S 10M VISION


Nº da vistoria: 744072

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Versão Simplificada



Placa:



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Modelo:
HB20S 10M VISION

Chassi:

Dados do solicitante:
***** _ *** ** _**

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Vistoriador:
MARCELO JUNIO CARDOSO NEVES

Placa:

UF:
MG

Km:
37326

Cor:
PRATA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2019

Ano do modelo:
2020

Câmbio:

Unidade:
Montes Claros

Data da vistoria:
23/09/2025

Fabricante:
HYUNDAI

Motor:

Dados do proprietário:
***** _ *** ** _**

Conclusão gráfica



Consultas (11
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda



Estrutura (26
itens verificados)


- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	● Integro
5 - Longarina traseira esquerda	● Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● Integro
9 - Pannel frontal superior	● Integro
11 - Caixa de Ar Direito	● Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● Integro
17 - Coluna Traseira Direita	● Integro
19 - Caixa de estepe	● Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● Integro
25 - Assoalho Direito	● Integro


Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● Integro
4 - Longarina traseira direita	● Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	● Integro
8 - Coluna central direita	● Integro
10 - Pannel traseiro	● Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● Integro
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	● Integro
20 - Pannel corta-fogo	● Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● Integro
26 - Assoalho Esquerdo	● Integro

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Tampa Do Porta Malas		●
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●	6 - Porta Dianteira Direita		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Paralama Dianteiro Direito		●	10 - Lateral Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Direita		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



CONSULTADO EM: 23/09/2025 ÀS 10:53

RESULTADO DA CONSULTA: AgraMax - Consulta Full

Rede
AgraMax
VISTÓRIAS



RESULTADO ENCONTRADO PARA:

Q*****0

MARCA/MODELO:

HYUNDAI/HB20S 10M VISION

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2019 / 2020

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

Minas Gerais

3 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 Base Estadual Outros Estados 	 Base Nacional 	 AgraMax - Consulta Simples 	 Parecer Técnico 	 RENAINF 	 Histórico de Roubo e Furto 	 SISCSV 	 Cred Gravame 2
 Leilão Base Comercial 	 Leilão Plus 	 Indício de Sinistro 					

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: Q*****0

COR: Prata

TIPO: Automovel

COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina

PROCEDÊNCIA: Nacional

POTÊNCIA: 80CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

PARECER TÉCNICO



RESULTADO:

Não identificado qualquer apontamento para o veículo informado para este nível de informação. Isso quer dizer, que este veículo provavelmente terá aceitação em Seguros e/ou financiamentos, com prêmio de 100% da tabela FIPE.



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

