

Modelo do veículo: HB20 1.0M UNIQUE

Nº da vistoria: 551218

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Versão Simplificada



Placa:



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Modelo:
HB20 1.0M UNIQUE

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Placa:

Cor:
BRANCA

Ano de fabricação:
2019

Data da vistoria:
01/11/2024

Chassi:

Vistoriador:
MARCELO JUNIO CARDOSO NEVES

UF:
MG

Capacidade:

Ano do modelo:
2019

Fabricante:
HYUNDAI

Km:
188032

Renavam:

Câmbio:

Motor:

Unidade:
Montes Claros

Dados do solicitante:
***** _ *** ** *_**

Dados do proprietário:
***** _ *** ** *_**

Conclusão gráfica



Consultas (10
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Agramax - Infrações
- Histórico De Roubo E Furto
- Cred Gravame 2



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda



Estrutura (26
itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda





AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura




Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	● Integro
5 - Longarina traseira esquerda	● Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● Integro
9 - Painel frontal superior	● Integro
11 - Caixa de Ar Direito	● Recuperado
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● Integro
17 - Coluna Traseira Direita	● Integro
19 - Caixa de estepe	● Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● Integro
25 - Assoalho Direito	● Integro

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	● Integro
4 - Longarina traseira direita	● Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	● Integro
8 - Coluna central direita	● Integro
10 - Painel traseiro	● Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● Recuperado
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	● Integro
20 - Painel corta-fogo	● Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● Integro
26 - Assoalho Esquerdo	● Integro

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Tampa Do Porta Malas		●
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●	6 - Porta Dianteira Direita		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Paralama Dianteiro Direito		●	10 - Lateral Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Direita		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

		RESULTADO ENCONTRADO PARA: Q*****4	ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2019 / 2019
		MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE	ORIGEM DE EMPLACAMENTO: Minas Gerais
		0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO	0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 Base Estadual Outros Estados ✓	 Base Nacional ✓	 AgraMax - Consulta Simples ✓	 Parecer Técnico ✓	 AgraMax - Infrações ✗	 Histórico de Roubo e Furto ✓	 Cred Gravame 2 ✓	 Leilão Base Comercial ✓
 Leilão Plus ✓	 Indício de Sinistro ✓						

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: Q*****4

COR: Branca

TIPO: Automovel

COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina

PROCEDÊNCIA: Nacional

POTÊNCIA: 80CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

PARECER TÉCNICO



RESULTADO:

Não identificado qualquer apontamento para o veículo informado para este nível de informação. Isso quer dizer, que este veículo provavelmente terá aceitação em Seguros e/ou financiamentos, com prêmio de 100% da tabela FIPE.



SEM RISCO

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

