

Modelo do veículo: ONIX PLUS 10TMT LTZ

Nº da vistoria: 766861

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Versão Simplificada



Placa:



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



CHEVROLET

Modelo:
ONIX PLUS 10TMT LTZ

Chassi:

Dados do solicitante:
***** _ *** ** *_**

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Vistoriador:
Cassio Henrique de Paula Silva

Placa:

UF:
MG

Km:
51616

Cor:
PRATA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2022

Ano do modelo:
2023

Câmbio:

Unidade:
Campos Gerais

Data da vistoria:
30/10/2025

Fabricante:
CHEV

Motor:

Dados do proprietário:
***** _ *** ** *_**

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv



Estrutura (26
itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



Emitido pela AGRAMAX CAMPOS GERAIS 49.034.877/0001-92




AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	● Integro
5 - Longarina traseira esquerda	● Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● Integro
9 - Paineis frontal superior	● Integro
11 - Caixa de Ar Direito	● Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● Integro
17 - Coluna Traseira Direita	● Integro
19 - Caixa de estepe	● Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● Integro
25 - Assoalho Direito	● Integro

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● Integro
4 - Longarina traseira direita	● Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	● Integro
8 - Coluna central direita	● Integro
10 - Paineis traseiro	● Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● Integro
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	● Integro
20 - Paineis corta-fogo	● Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● Integro
26 - Assoalho Esquerdo	● Integro



Emitido pela AGRAMAX CAMPOS GERAIS 49.034.877/0001-92



RESULTADO ENCONTRADO PARA:
R****8

MARCA/MODELO:
CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022 / 2023

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS							
 Base Estadual Outros Estados ✓	 Base Nacional ✓	 AgraMax - Consulta Simples ✓	 Parecer Técnico ✓	 RENAINF ✓	 Histórico de Roubo e Furto ✓	 SISCSV ✓	 Cred Gravame 2 ✓
 Leilão Base Comercial ✓	 Leilão Plus ✓	 Indício de Sinistro ✓	 Decodificador + FIPE ✓				

DADOS DO VEÍCULO		
PLACA: R****8	COR: Prata	TIPO: Automovel
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina	PROCEDÊNCIA: Nacional	POTÊNCIA: 116CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos atuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

RESULTADO:

Não identificado qualquer apontamento para o veículo informado para este nível de informação. Isso quer dizer, que este veículo provavelmente terá aceitação em Seguros e/ou financiamentos, com prêmio de 100% da tabela FIPE.

SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA		
DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
30/10/2025	51616	Vistoria Cautelar