

Modelo do veículo: NIVUS HL TSI


Nº da vistoria: 768999

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Versão Simplificada



Placa:



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Modelo:
NIVUS HL TSI

Chassi:

Dados do solicitante:
***** _ *** _** _**_**

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Vistoriador:
Cassio Henrique de Paula Silva

Placa:

UF:
MG

Km:
89545

Cor:
PRETA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2023

Ano do modelo:
2023

Câmbio:

Unidade:
Campos Gerais

Data da vistoria:
04/11/2025

Fabricante:
VW

Motor:

Dados do proprietário:
***** _ *** _** _**_**

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv



Estrutura (26
itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda




Emitido pela AGRAMAX CAMPOS GERAIS 49.034.877/0001-92



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	Integro
5 - Longarina traseira esquerda	Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	Integro
9 - Painel frontal superior	Integro
11 - Caixa de Ar Direito	Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	Integro
17 - Coluna Traseira Direita	Integro
19 - Caixa de estepe	Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	Integro
25 - Assoalho Direito	Integro

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	Integro
4 - Longarina traseira direita	Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	Integro
8 - Coluna central direita	Integro
10 - Painel traseiro	Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	Integro
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	Integro
20 - Painel corta-fogo	Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	Integro
26 - Assoalho Esquerdo	Integro



RESULTADO ENCONTRADO PARA:
E*****1

MARCA/MODELO:
VW/NIVUS HL TSI

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2023 / 2023

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
São Paulo

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	COR:	TIPO:
COMBUSTÍVEL:	PROCEDÊNCIA:	POTÊNCIA:



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

PARECER TÉCNICO



Semaforo

RESULTADO:

Não Identificado



ícone
da
chave

SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
------	--------------	------