

Modelo do veículo: COMMANDER LONG T

Nº da vistoria: 767333

## **AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR**

*Versão Simplificada*



Placa:



## Jeep

Modelo:  
**COMMANDER LONG T**

Chassi:  
\*\*\*\*\*

Dados do solicitante:  
\*\*\*\*\* - \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*

Combustível:  
**ALCOOL/GASOLINA**

Vistoriador:  
**VITOR FERREIRA RAMOS**

Placa: Cor:  
\*\*\*\*\* **CINZA**

UF: Capacidade:  
**MG** \*\*\*\*\*

Km: Renavam:  
**65707** \*\*\*\*\*

Ano de fabricação:  
**2024**

Ano do modelo:  
**2025**

Câmbio:  
\*\*\*\*\*

Data da vistoria:  
**31/10/2025**

Fabricante:  
**JEEP**

Motor:  
\*\*\*\*\*

Unidade:  
**Montes Claros**

Dados do proprietário:  
\*\*\*\*\* - \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*

## Conclusão gráfica



Consultas (11 itens verificados)



Pintura (11 itens verificados)



Estrutura (26 itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv


- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda

# AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

## Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

## Observações Estrutura



### Peça

1 - Coluna central esquerda
3 - Longarina dianteira esquerda
5 - Longarina traseira esquerda
7 - Coluna Dianteira Esquerda
9 - Painel frontal superior
11 - Caixa de Ar Direito
13 - Torre de amortecedor diant. Direito
15 - Torre de amortecedor tras. Direito
17 - Coluna Traseira Direita
19 - Caixa de estepe
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita
23 - Caixa de Roda Traseira Direita
25 - Assoalho Direito

### Análise

● Integro

### Peça




2 - Longarina dianteira direita
4 - Longarina traseira direita
6 - Coluna Dianteira Direita
8 - Coluna central direita
10 - Painel traseiro
12 - Caixa de Ar Esquerdo
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo
18 - Coluna Traseira Esquerda
20 - Painel corta-fogo
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda
26 - Assoalho Esquerdo

### Análise

● Integro

# AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

## Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		<span style="color: blue;">●</span>	2 - Porta Traseira Direita		<span style="color: blue;">●</span>
3 - Teto		<span style="color: blue;">●</span>	4 - Tampa Do Porta Malas		<span style="color: blue;">●</span>
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		<span style="color: blue;">●</span>	6 - Porta Dianteira Direita		<span style="color: blue;">●</span>
7 - Porta Dianteira Esquerda		<span style="color: blue;">●</span>	8 - Porta Traseira Esquerda		<span style="color: blue;">●</span>
9 - Paralama Dianteiro Direito		<span style="color: blue;">●</span>	10 - Lateral Traseira Esquerda		<span style="color: blue;">●</span>
11 - Lateral Traseira Direita		<span style="color: blue;">●</span>			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em micrões (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



CONSULTADO EM: 31/10/2025 ÀS 09:26

RESULTADO DA CONSULTA: AgraMax - Consulta Full

	<b>Jeep</b>	<b>RESULTADO ENCONTRADO PARA:</b> R*****6	<b>ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:</b> 2024 / 2025	
		<b>MARCA/MODELO:</b> JEEP/COMMANDER LONG T	<b>ORIGEM DE EPLACAMENTO:</b> Paraíba	
		<b>0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO</b> <b>3 PONTOS DE ALERTA</b>		

## RESUMO DAS CONSULTAS

Base Estadual Outros Estados	Base Nacional	AgraMax - Consulta Simples	Parecer Técnico	RENAINF	Histórico de Roubo e Furto	SISCSV	Cred Gravame 2
Leilão Base Comercial	Leilão Plus	Indício de Sinistro					

## DADOS DO VEÍCULO

**PLACA:** R\*\*\*\*\*6**COR:** Cinza**TIPO:** Camioneta**COMBUSTÍVEL:** Alcool / Gasolina**PROCEDÊNCIA:** Nacional**POTÊNCIA:** 185CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

## PARECER TÉCNICO



### RESULTADO:

Não Identificado

  
da  
chave**SEM RISCO**

## HISTÓRICO DA VISTORIA

**DATA****KILOMETRAGEM****TIPO**

